AK Fahrradcampus - Protokoll der Sitzung vom 26. September 2019

Anwesend: Johann, Konstantin, Arno, David, Florian

Protokollant*in: Florian

TOPs

- TOP 1: Zustand Möwe

TOP 1: Zustand Möwe

Zustand des Anhängers auf dem die mobile Fahrradwerkstatt „Möwe“ montiert ist.

Ist-Zustand:

Der Anhänger weist derzeit 2 Defekte auf welche in naher Zukunft dazu führen werden dass die Möwe nicht mehr fahrbereit ist:

- Stützrad vorne ist stark verbogen und bricht wahrscheinlich bald. Aufgrund des Gewichts der Werkstatt ist es schwer möglich den Anhänger ohne das Stützrad zu bewegen
- Ein Seitenrad des Anhängers weist einen starken Seitenschlag (ugs.: „Achter“) auf, welcher nicht mehr reparabel ist, da die Felge bereits überelastisch verformt wurde.

Beschlossene Maßnahmen:

Um die Mobilität der Fahrradwerkstatt weiterhin gewährleisten zu können müssen die defekten Teile ersetzt werden, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Folgende Ersatzteile werden dafür benötigt:

- Laufrad 20“, schwarz (für Anhänger Modell Hmax/Hxl/Hxxl/Hxxxl)
- Frontrad mit Frontraddeichsel (20“)

Die voraussichtlichen Kosten dafür belaufen sich auf 183€ (Stand 01.10.2019, incl. 15 € Versandkosten).

Hinweis zu Vergleichsangeboten: Für die benötigten Teile ist es nicht möglich 3 Vergleichsangebote einzuholen da die Ersatzteile nur im Direktvertrieb vom Hersteller (Hinterher.com) erhältlich sind. Da es sich um spezielle Ersatzteile handelt können nur die passenden Produkte vom Hersteller verwendet werden.

ToDo

Florian

- Bestellung der Ersartzteile anstoßen

From:
https://test.wiki.asta-kit.de/ - **AStA-Wiki - TESTSYSTEM**

Permanent link:
https://test.wiki.asta-kit.de/fahrrad:start:protokoll20190926?rev=1576421588

Last update: **22.01.2025 21:35**